

RECOMANDĂRI PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR ÎN CONSTRUCȚII

S.C. MONOROM CONSTRUCT S.R.L.
Str. Erou Iancu Nicolae nr.29, Etj 4, Cam. 1
Voluntari, Ilfov

RECOMANDARE

Intrare
leșire Nr. 1957
- 04 03 April 10

În legatură cu participarea SC.BAUPARTNER SRL, cu sediul în Ploiești, str. Rudului, nr.230 la licitații publice, ca urmare a colaborării și derulării unor contracte de investiții în domeniul construcții – montaj (structura de rezistență) suntem în măsură să facem cunoscute următoarele:

Numita societate a derulat cu firma de construcții mai sus menționată următoarele lucrări

| Denumirea lucrării | Contract nr. din data | Data începerii lucrărilor | Data terminării lucrărilor | Observatii |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| Complex locuințe Edenia (structura de rezistență) S+P+11E – str. Codrii Neamtului, nr. 5-7, București | 678/11.09.2006 | 01.10.2006 | 15.07.2007 | |

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calității, ca fiind:

| FOARTE BUN | BUN | SATISFACATOR | NESATISFACATOR |
|------------|-----|--------------|----------------|
| X | | | |

În cursul desfășurării lucrărilor de execuție au/nu au fost înregistrate:

Neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări

Total,
din care :
rezolvat
...nu au fost

Observatii
și
precizări
...nu sunt....

Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a contractorului, datorită încălcării normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor

nu a fost cazul

Recepții amânate datorită nerespectării parametrilor de calitate

nu a fost cazul

Recepții respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate

nu a fost cazul

Alte precizări

La terminarea lucrărilor și/sau la recepția finală

La terminarea lucrărilor și/sau la recepția finală

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

BENEFICIAR,
S.C. MONOROM CONSTRUCT S.R.L.

