

S.C. KAUFLAND ROMANIA	
INTRARE	Nr. KBE RO 10054
IESIRE	
Ziua 06	Luna 06 Anul 2009



SC Kaufland Romania Societate în Comandită
str. Barbu Vacărescu, nr.120-144, 020284, sector 2, București

RECOMANDARE PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR ÎN CONSTRUCȚII

În legatură cu participarea **S.C. BAUPARTNER CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în strada Bruxelles, nr. 877, Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, la proceduri de atribuirea contractului de lucrări la licitații publice, ca urmare a colaborării și derulării unor contracte de investiții în domeniul construcțiilor, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

Numita societate, Kaufland Romania SCS, a derulat cu firma de construcții mai sus menționată următoarele lucrări:

Denumirea lucrării	Contract nr. din data	Data începerii lucrărilor	Data terminării lucrărilor	Observatii
SUPERMARKET KAUFLAND GIURGIU	KBE RO 6044/17.09.2009	10.08.2009	17.02.2009	4.175.000 Euro exclusiv TVA

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

Foarte Bun	Bun	Satisfactor	Nesatisfactor
X			



SC Kaufland Romania Societate în Comandită
str. Barbu Vacărescu, nr.120-144, 020284, sector 2, București

In cursul desfasurarii lucrarilor de executie au fost / **nu au** fost inregistrate:

	Total dintre care nerezolvate:	Observatii si precizari
Neconformitati care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrari	nu au fost ✓	nu sunt ✓
Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva a contractorului, datorita incalcarii normelor tehnice si a legislatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor		nu a fost cazul
Receptii amanate datorita nerespectarii parametrilor de calitate	La terminarea lucrarilor si/sau la receptia finala ✓	nu a fost cazul
Receptii respinse datorita nerespectarii parametrilor de calitate	La terminarea lucrarilor si/sau la receptia finala ✓	
Alte precizari		



Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

Beneficiar,

Kaufland Romania S.C.S.

Director Departament Constructii

Bogdan Radeanu



SC Kaufland Romania Societate în Comandită
str. Barbu Vacărescu, nr.120-144, 020284, sector 2, București

RECOMANDARE PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR ÎN CONSTRUCȚII

În legatură cu participarea **S.C. BAUPARTNER CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în strada Bruxelles, nr. 877, Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, la proceduri de atribuirea contractului de lucrări la licitații publice, ca urmare a colaborării și derulării unor contracte de investiții în domeniul construcțiilor, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

Numita societate, Kaufland Romania SCS, a derulat cu firma de construcții mai sus menționată următoarele lucrări:

Denumirea lucrării	Contract nr. din data	Data începerii lucrărilor	Data terminării lucrărilor	Observatii
SUPERMARKET KAUFLAND GALATI IV	KBE RO 6541/11.12.2009	Saptamana 47/2009	Saptamana 21/2010	1.871.390 Euro exclusiv TVA

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

Foarte Bun	Bun	Satisfacator	Nesatisfacator
X			



SC Kaufland Romania Societate în Comandită
str. Barbu Vacărescu, nr.120-144, 020284, sector 2, București

In cursul desfasurarii lucrarilor de executie au fost / **nu au** fost inregistrate:

	Total dintre care nerezolvate:	Observatii si precizari
Neconformitati care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrari	nu au fost ✓	nu sunt ✓
Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva a contractorului, datorita incalcarii normelor tehnice si a legislatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor		nu a fost cazul ✓
Receptii amanate datorita nerespectarii parametrilor de calitate	La terminarea lucrarilor si/sau la receptia finala ✓	nu a fost cazul
Receptii respinse datorita nerespectarii parametrilor de calitate	La terminarea lucrarilor si/sau la receptia finala ✓	
Alte precizari	—	

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

Beneficiar

Kaufland Romania S.C.S.

Director Departament Constructii

Bogdan Radeanu

Reg Com : J40 /17052 /2003
CUI : RO 15991149

Capital social: 1.673.694.308,02 RON
Cont: RO02INGB0001008156558910
Banca: ING Bank Bucuresti

Tel: (+40) 372.090.000
Fax: (+40) 372.090.099

e-mail: office@kaufland.ro
www.kaufland.ro

Administrator:
Adnan Viman, Patricia Drăgan,
Nicolai Bingenheimer, Alexander Frech



SC Kaufland Romania Societate în Comandită
str. Barbu Vacărescu, nr.120-144, 020284, sector 2, București

RECOMANDARE PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR ÎN CONSTRUCȚII

În legatură cu participarea **S.C. BAUPARTNER CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în strada Bruxelles, nr. 877, Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, la proceduri de atribuirea contractului de lucrări la licitații publice, ca urmare a colaborării și derulării unor contracte de investiții în domeniul construcțiilor, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

Numita societate, Kaufland Romania SCS, a derulat cu firma de construcții mai sus menționată următoarele lucrări:

Denumirea lucrării	Contract nr. din data	Data începerii lucrărilor	Data terminării lucrărilor	Observatii
SUPERMARKET KAUFLAND TULCEA	KBE RO 6542/11.12.2009	Saptamana 50/2009	Saptamana 17/2010	1.850.750 Euro exclusiv TVA

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

Foarte Bun	Bun	Satisfacator	Nesatisfacator
X			



SC Kaufland Romania Societate în Comandită
str. Barbu Vacărescu, nr.120-144, 020284, sector 2, București

In cursul desfasurarii lucrarilor de executie au fost / **nu au** fost inregistrate:

	Total dintre care nerezolvate:	Observatii si precizari
Neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari	nu au fost	nu sunt
Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva a contractorului, datorita incalcarii normelor tehnice si a legislatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor		nu a fost cazul
Receptii amanate datorita nerespectarii parametrilor de calitate	La terminarea lucrarilor si/sau la receptia finala	nu a fost cazul
Receptii respinse datorita nerespectarii parametrilor de calitate	La terminarea lucrarilor si/sau la receptia finala	
Alte precizari		

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

Beneficiar,

Kaufland Romania S.C.S.

Director Departament Constructii

Bogdan Radeanu

